



OHNE-

Bericht-Nr.: 4467010091

Datum: 23.09.2008

Seite 1 von 1

Klasse: KRAFTRAD O.LB. 25
Aufbau: 0200
Hersteller: MOTO LAVERDA (I) 0900
Typ: LAV 125 LB 000000
Emissionsschl: -
Fz-Id.Nr.: LAV125LB5011
EZ/km: JUL 1983/18457
TÜV Entgelt: 38,68 EUR
(berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

401005

Begutachtung § 21 StVZO

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

nächste Unters.
SEP 2010

Prüfplakette
nicht zugeteilt

Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung den geltenden Vorschriften.

Die Anmeldung zur nächsten Hauptuntersuchung ist im September 2010 notwendig.
Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsstelle.
Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

Ihr Betreuer, Herr Krämer

Hinweise:

- Die Bremswirkung des Kraftrades ist in Ordnung.
- Die Bremsmessung erfolgte im Fahrversuch.



11000
11200

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. TÜV im Internet: www.tuev-sued.de

TÜV SÜD - Mehr Sicherheit. Mehr Wert.

Ihre Technische Prüfstelle für den Kfz-Verkehr

TÜV SÜD Auto Service GmbH